

2007年10月発行カタログ訂正のお知らせ

以下の2007年10月発行のドキュメントの正誤情報をお知らせします。

- ・ルネサスマイクロコンピュータ開発環境総合カタログ 別冊
ドキュメント番号 RJJ01J0007-0600
- ・ルネサス半導体製品一覧表
ドキュメント番号 RJJ02A0001-0900
- ・ルネサスマイクロコンピュータM16Cファミリ
ドキュメント番号 RJJ01B0009-0800
- ・Renesas Quick Reference Guide to Semiconductor Devices
ドキュメント番号 REJ02A0003-0800

カタログの正誤情報は、以下のURLからも参照できます。

http://japan.renesas.com/tool_catalog

- 1. ルネサスマイクロコンピュータ開発環境総合カタログ 別冊

ドキュメント番号 RJJ01J0007-0600
4ページ：SuperH(TM)ファミリ用開発環境一覧表
SH7125シリーズ、7125グループ(グループ列 下から6行目)の
「オンチップデバッグエミュレータ」欄

誤：(E10A-USB) HS0005KCU01H/02H *20
正：(E10A-USB) HS0005KCU01H/02H

13ページ：R8C/Tinyシリーズ開発環境一覧表

表下の注記 *13を以下のとおり変更してください。

誤：*13. Cソケットボードは、プログラマに対応した書き込みアダプタ
ボードです。
正：*13. ICソケットボードは、プログラマに対応した書き込みアダプタ
ボードです。

16ページ：H8SXファミリ開発環境一覧表

H8SX/1600シリーズ H8SX/1650グループ(グループ列 上から5行目)の
「ユーザケーブル or ユーザシステムインターフェースボード」欄

誤：HS1650ECN61H (FP-120B)
正：HS1651ECN61H (FP-120B)

2. ルネサス半導体製品一覧表

ドキュメント番号 RJJ02A0001-0900

82 ページ : SuperH (TM) ファミリ用開発環境一覧表

SH7125 シリーズ、7125 グループ(グループ列 下から 7 行目)の
「オンチップデバッグギングエミュレータ」欄

誤 : (E10A-USB) HS0005KCU01H/02H *20

正 : (E10A-USB) HS0005KCU01H/02H

92 ページ : R8C/Tiny シリーズ開発環境一覧表

表下の注記 *13 を以下のとおり変更してください。

誤 : *13. C ソケットボードは、プログラマに対応した書き込みアダプタ
ボードです。

正 : *13. IC ソケットボードは、プログラマに対応した書き込みアダプタ
ボードです。

94 ページ : H8SX ファミリ開発環境一覧表

H8SX/1600 シリーズ H8SX/1650 グループ(グループ列 上から 5 行目)の

「ユーザケーブル or ユーザシステムインターフェースボード」欄

誤 : HS1650ECN61H (FP-120B)

正 : HS1651ECN61H (FP-120B)

3. ルネサス マイクロコンピュータ M16C ファミリ

ドキュメント番号 RJJ01B0009-0800

ドキュメント番号 RJJ01B0009-0801(PDF 版)では、以下の内容は修正済です。

59 ページ : R8C/Tiny シリーズ用ソフトウェアツール動作環境一覧表

(1)表の一番上に以下の行を追加してください。

製品概要	製品名	ホストマシン (OS) *7
リアルタイム OS	M3T-MR30/4 *8	IBM PC/AT 互換機(Windows XP, 2000)

(2)表下に以下の注釈を追加してください。

*8. M3T-MR30/4 はリアルタイム OS 開発キット(M3T-MR30K/4)と量産契約
(M3T-MR30S/4)との総称です。

4. Renesas Quick Reference Guide to Semiconductor Devices
ドキュメント番号 REJ02A0003-0800

85 ページ : Development Tools for SuperH Family
SH7125 Series、7125 Group(Group 列 下から 3 行目)の
「On-chip debugging emulator」欄

誤 : (E10A-USB) HS0005KCU01H/02H *20
正 : (E10A-USB) HS0005KCU01H/02H

97 ページ : Development tools for H8SX family
H8SX/1600 Series H8SX/1650 Group(Group 列 上から 5 行目)の
「User cable or User system interface board」欄

誤 : HS1650ECN61H (FP-120B)
正 : HS1651ECN61H (FP-120B)